


## ET-OPTO DC MOTOR DRIVER 6-24V

## คุณสมบัติทั่วไปของบอร์ด ET-OPTO DC MOTOR DRIVER 6-24V/5A

- ใช้ MOSFET ทำหน้าที่เป็นตัว Drive สามารถใช้ขับ DC MOTOR ได้ตั้งแต่ 6V-24V ที่กระแส 5 Amp โดยประมาณ
- แบ่งแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดออกเป็น 2 ชุด คือ แหล่งจ่าย DC 5 V สำหรับ IC และ แหล่งจ่าย DC 6V-24 V สำหรับเลี้ยง DC MOTOR โดยตรง
- ใช้ Opto เป็นตัวแยกกราวด์ ระหว่างแหล่งจ่ายทั้ง 2ชุด เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์บนบอร์ด
- สามารถควบคุมความเร็ว DC MOTOR ด้วยสัญญาณ PWM ได้จากบอร์ดโดยตรง หรือจะเลือกส่งสัญญาณ PWM จากภายนอกบอร์ดเข้ามาควบคุมความเร็วแทนก็ได้
- สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของ DC MOTOR ได้จาก SW. LEFT, SW. RIGHT ที่ต่ออยู่บนบอร์ด และมีขั้วสำหรับต่อสวิทช์จากภายนอกบอร์ดเข้ามาควบคุมแทนสวิทช์บนบอร์ดก็ได้
- มี ขั้วต่อ 5 PIN สำหรับใช้ต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ส่งสัญญาณจากภายนอกมาควบคุมทิศทางและความเร็วการหมุน ของ DC MOTOR ได้โดยตรงอีกด้วย
- บอร์ดนี้ออกแบบให้สามารถหยุดการหมุนของ DC MOTOR ได้ 2 แบบ คือ แบบ Fast Stop และ แบบ Slow Stop

## ลักษณะของบอร์ด ET-OPTO DC MOTOR DRIVER 6-24V/5A



รูป แสดงโครงสร้างของบอร์ด ET-OPTO DC MOTOR DRIVER 6-24V/5A

- หมายเลข 1 Connector SW.-L** เป็นขั้วต่อสวิตช์ควบคุมทิศทางการหมุนซ้ายของ DC MOTOR ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถต่อสวิตช์ได้โดยตรงจากภายนอกเข้ามาควบคุมการหมุนของมอเตอร์ เมื่อไม่ต้องการใช้งานสวิตช์ที่จัดไว้ให้บนบอร์ด โดยขั้วต่อนี้จะต่อขนานอยู่กับ SW.-LEFT (ดูวงจรด้านหลังประกอบ)
- หมายเลข 2 Connector SW.-R** เป็นขั้วต่อสวิตช์ควบคุมทิศทางการหมุนขวาของ DC MOTOR ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถต่อสวิตช์ได้โดยตรงจากภายนอกเข้ามาควบคุมการหมุนของมอเตอร์ เมื่อไม่ต้องการใช้งานสวิตช์ที่จัดไว้ให้บนบอร์ด โดยขั้วต่อนี้จะต่อขนานอยู่กับ SW.-RIGHT (ดูวงจรด้านหลังประกอบ)
- หมายเลข 3 LED Vin 5V** จะเป็น LED แสดงสถานะการทำงานของแหล่งจ่ายไฟตรง +5V ที่ป้อนเข้ามาทางขั้วต่อ Vin 5V ถ้า LED นี้ติด แสดงว่ามีแรงดันมาเลี้ยงในส่วนของ IC ที่อยู่บนบอร์ดแล้ว
- หมายเลข 4 LED LFT** จะเป็น LED แสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์ว่ามีทิศการหมุนมาทางด้านซ้าย(ทวนเข็มนาฬิกา)
- หมายเลข 5 Connector Vin 5V** เป็น Connector สำหรับต่อไฟ +5 V จากภายนอกบอร์ดเข้ามาเลี้ยงในส่วนของ IC
- หมายเลข 6 LED VM 6V-24V** เป็น LED แสดงสถานะการทำงานของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง DC Motor ที่ป้อนเข้ามาทางขั้วต่อ VM 6V-24V
- หมายเลข 7 Connector VM 6V-24V** เป็นขั้วต่อสำหรับต่อไฟ DC 6V-24V จากภายนอกบอร์ดเข้ามาเลี้ยง DC Motor โดยค่าแรงดันที่ต่อเข้ามานั้นจะขึ้นอยู่กับ ค่าแรงดันใช้งานของ DC Motor ที่ผู้ใช้นำมาทำการต่อ
- หมายเลข 8 Connector DC MOTOR** เป็นขั้วต่อสำหรับต่อ DC Motor โดยควรต่อขั้วบวกของมอเตอร์เข้ากับ MT+ และขั้วลบเข้ากับ MT- หรือจะกลับขั้วกันก็ได้ แต่จะทำให้ LED ที่ใช้แสดงทิศทางการหมุน แสดงผิดไปจากความเป็นจริง DC Motor ที่นำมาต่อนั้นควรมีขนาดไม่เกิน 24 V/5A เพื่อความปลอดภัยของชุด Driver (Mosfet)
- หมายเลข 9 LED ENA** เป็น LED ที่ใช้แสดงสถานะการทำงานของขา ENA สำหรับ Enable DC Motor โดยถ้า LED นี้ดับ นั่นคือ DC MOTOR จะไม่สามารถทำงานได้ แต่ถ้า LED นี้ติด แสดงว่า มอเตอร์จะทำงานทันทีเมื่อมีการส่งสัญญาณมาที่ขา DIR1 หรือ DIR2 (ดูวงจรประกอบ)
- หมายเลข 10 LED RGT** จะเป็น LED แสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์ว่ามีทิศการหมุนมาทางด้านขวา(ตามเข็มนาฬิกา)
- หมายเลข 11 VR Control Speed** เป็น VR ปรับค่าสำหรับควบคุมความเร็วของ DC MOTOR ภายในบอร์ด โดยจะมีลักษณะเป็นการปรับค่า PWM เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ เมื่อจะควบคุมความเร็วจะต้อง Set Jumper มาทางด้าน Manual เวลาปรับ VR สังเกตที่ LED ENA จะหรี่ลงเมื่อความเร็วของมอเตอร์ลดลง หรือสว่างขึ้นเมื่อความเร็วมอเตอร์เพิ่มขึ้น
- หมายเลข 12 SW. – LEFT** เป็นสวิตช์ใช้สำหรับควบคุมให้มอเตอร์หมุนมาทางด้านซ้าย โดยการกดสวิตช์ Left นี้ค้างไว้ มอเตอร์ก็จะหมุนมาทางด้านซ้าย ถ้าปล่อยมอเตอร์ก็จะ STOP แบบ Fast
- หมายเลข 13 Connector External Control** เป็นขั้วต่อขนาด 5 PIN ใช้สำหรับต่อสัญญาณจากภายนอก เช่น ต่อจากไมโครคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมทิศทางและความเร็วของ DC MOTOR โดยตรง ซึ่งจะต้อง Set Jumper มาทางด้าน Control ,ในการต่อขาออกไปใช้งานให้ดูรายละเอียดที่หัวข้อโหมด Control
- หมายเลข 14 Jumper Control** เป็น Jumper ใช้สำหรับเลือกการควบคุม DC MOTOR ว่าต้องการเลือกควบคุมจากบนบอร์ดโดยตรง หรือจะเขียนโปรแกรมจากภายนอกเข้ามาควบคุมโดยผ่านทางขั้วต่อ 5Pin ในหมายเลข 13 ถ้าต้องการควบคุมจากบอร์ดก็ให้ Set Jumper มาทางด้าน Manual ซึ่งจะ

สามารถควบคุมทิศทางการหมุนได้จาก SW.-LEFT หรือ SW.-RIGHT และควบคุมความเร็วได้จาก การปรับ VR , ถ้าต้องการควบคุมจากภายนอกก็ให้ Set Jumper มาทางด้าน Control ดังรูป



ก.) เมื่อต้องการ Control DC MOTOR จากบอร์ด

ข.) เมื่อต้องการ Control DC MOTOR จากภายนอก

#### รูปแสดงการ Set Jumper Manual / Control

หมายเลข 15 SW.-RIGHT เป็นสวิตช์ใช้สำหรับควบคุมให้มอเตอร์หมุนมาทางด้านขวา โดยการกดสวิตช์ Right นี้ ถ้างัดไว้ มอเตอร์ก็จะหมุนมาทางด้านขวา ถ้าปล่อยมอเตอร์ก็จะ STOP แบบ Fast

#### ขั้นตอนการใช้งานบอร์ด

- 1.) ต่อ DC MOTOR เข้าที่ขั้วต่อ MT+ และ MT-
- 2.) ต่อแหล่งจ่าย +5V เข้าที่ขั้วต่อ +5V กับ GND เพื่อเลี้ยงวงจรในส่วนของ IC
- 3.) ต่อไฟเลี้ยง DC MOTOR 6V-24V เข้าที่ขั้วต่อ +VM กับ COM โดยป้อนแรงดันตามสเปกของมอเตอร์ที่จะใช้งาน
- 4.) Set Jumper ในโหมดที่ต้องการจะใช้งาน โดยมีให้เลือก 2 โหมดคือ

**4.1) โหมด MANUAL** การใช้งานในโหมดนี้จะต้อง Set Jumper มาทางด้าน MANUAL ซึ่งในโหมดนี้จะเป็นการควบคุมการหมุนและทิศทางของ DC MOTOR ได้จาก SW-LEFT และ SW-RIGHT ที่จัดไว้ให้บนบอร์ดได้โดยตรง รวมทั้งยังสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้โดยการหมุน VR 100 K ที่อยู่บนบอร์ดได้อีกด้วย โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการควบคุมจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุน ก็กดสวิตช์ใด สวิตช์หนึ่งค้างไว้มอเตอร์ก็จะหมุนไปในทิศทางที่ต้องการ ในขณะที่กดสวิตช์ให้มอเตอร์หมุนอยู่นั้นผู้ใช้ก็สามารถ ปรับ VR เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ให้หมุนช้าหรือเร็วได้ตามต้องการ เมื่อต้องการให้มอเตอร์หยุดหมุนก็เพียงปล่อยสวิตช์ที่กดอยู่ มอเตอร์ก็จะหยุดหมุนทันที (Fast Stop) หรือถ้าต้องการให้ Stop แบบ Slow ก็ค่อยๆ ปล่อยมอเตอร์หยุดหมุน ก็ให้กดสวิตช์อีกตัวหนึ่งร่วมด้วย นั่นคือ สวิตช์ทั้ง 2 ตัวถูกกด ก็จะเป็นการให้มอเตอร์หยุดหมุนเช่นกันแต่จะเป็นแบบ Slow Stop

**4.2) โหมด CONTROL** การใช้งานในโหมดนี้จะต้อง Set Jumper มาทางด้าน CONTROL ซึ่งในโหมดนี้จะเป็นการควบคุมความเร็วการหมุนของ DC MOTOR โดยใช้สัญญาณพัลส์จากภายนอก เช่น จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ป้อนเข้ามาที่ขา ENA ส่วนทิศทางการหมุนของมอเตอร์อาจจะยังคงใช้สวิตช์ที่อยู่บนบอร์ดได้เหมือนเดิม หรือ ถ้าต้องการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทั้งความเร็วการหมุนและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ โดยไม่ใช้สวิตช์ หรือ VR ที่จัดไว้ให้บนบอร์ด ก็จะต้องต่อขาสัญญาณ O/P ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้าที่ขา DIR1 , ENA และ DIR2 ที่ขั้วต่อ 5 PIN บนบอร์ด รวมทั้งต่อ GND เข้าด้วยกัน ส่วนขา +5V ที่ขั้วต่อ 5PIN ของบอร์ด จะเป็นขาที่จ่าย หรือรับแรงดัน O/P +5V ถ้า MCU ที่นำมาใช้ Control มีไฟเลี้ยงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขานี้ ต่อเพียงขา GND ร่วมกันอย่างเดียว แต่ถ้าไม่มีก็สามารถ ดึงไฟนี้ไปเลี้ยง MCU ที่นำมาใช้ Control ได้(+5V)



รูป แสดงการจัดเรียงขาหัวต่อ 5 PIN บนบอร์ด

เมื่อทำการเชื่อมต่อขาสัญญาณเรียบร้อยแล้วในการเขียนโปรแกรมผู้ใช้สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมการหมุนของ DC MOTOR ได้ตามตารางด้านล่าง ให้สังเกตว่า ในการป้อน PWM ควบคุมความเร็วของมอเตอร์นั้นจะต้องป้อนเข้าที่ขา ENA ถ้าไม่ต้องการควบคุมความเร็วและยังคงให้มอเตอร์หมุนทำงานได้ที่ความเร็วเต็มที่จะต้องกำหนดให้ขา ENA เป็น 1 ไว้เสมอ ถ้าขา ENA เป็น 0 เมื่อไหร่ มอเตอร์ก็จะไม่หมุน หรือ หยุดหมุน ซึ่งจะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

ตารางแสดงการส่งสัญญาณควบคุม DC MOTOR จากภายนอก

ENA/PWM	DIR1	DIR2	STATUS DC MOTOR
0	X	X	SLOW STOP
1	0	0	SLOW STOP
1	0	1	ROTATE RIGHT
1	1	0	ROTATE LEFT
1	1	1	FAST STOP

X = Don't Care

### การทำงานของวงจร

เมื่อ ENA = 0 จะไม่สนใจสถานะของ DIR1 และ DIR2 ทำให้ OPTO ทั้ง 4 ตัวไม่ทำงานจึงไม่มีแรงดันไปไบอัสให้กับขา Gate ของ Mosfet ทั้ง 4 ตัว ทำให้ Mosfet ไม่ทำงาน มอเตอร์ก็จะไม่หมุน หรือถ้าหมุนอยู่ก็จะหยุดแบบ SLOW

เมื่อ ENA = 1 ส่วน DIR1 และ DIR2 = 0 แล้ว จะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับเงื่อนไขแรก


เมื่อ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 0, DIR2 = 1 จะทำให้ OPTO ตัวที่ 1 กับ 4 ทำงาน ส่วนตัวที่ 2 และ 3 ไม่ทำงาน ส่งผลให้มีแรงดันไบอัสที่ขา Gate ของ Q1 และ Q4 ทำให้ Mosfet คู่นี้ ON มีกระแสไหลจาก Q1 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรที่ Q4 ลงกราวด์ ทำให้มอเตอร์หมุนขวา(ตามเข็มนาฬิกา)

เมื่อ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 0 จะทำให้ OPTO ตัวที่ 2 กับ 3 ทำงาน ส่วนตัวที่ 1 และ 4 ไม่ทำงาน ส่งผลให้มีแรงดันไบอัสที่ขา Gate ของ Q2 และ Q3 ทำให้ Mosfet คู่นี้ ON มีกระแสไหลจาก Q2 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรที่ Q3 ลงกราวด์ ทำให้มอเตอร์หมุนซ้าย(ทวนเข็มนาฬิกา)


เมื่อ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 1 จะทำให้ OPTO ตัวที่ 3 กับ 4 ทำงาน ส่วนตัวที่ 1 และ 2 ไม่ทำงาน ส่งผลให้มีแรงดันไบอัสที่ขา Gate ของ Q3 และ Q4 ทำให้ Mosfet คู่นี้ ON ดึงกระแสที่ไหลผ่าน DC MOTOR อยู่ลงกราวด์ทันที ทำให้มอเตอร์ STOP แบบ FAST คือ หยุดทันที

**ข้อสังเกต** มอเตอร์จะหยุดแบบ FAST STOP ก็ต่อเมื่อ ขา ENA เป็นลอจิก “1” และมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วเต็มที่ ถ้าป้อน PWM เข้าที่ขา ENA เพื่อควบคุมความเร็ว เมื่อมอเตอร์หมุนที่ความเร็วช้าๆในระดับหนึ่ง จะทำให้ มอเตอร์ไม่สามารถหยุดแบบ FAST STOP ได้ แต่จะหยุด แบบ Slow STOP แทน


**ข้อแนะนำ** ในกรณีที่ต้องการใช้บอร์ด ขับ DC มอเตอร์ 6-24 V แต่เกินกระแสมากกว่า 5 A แต่ไม่ควรเกิน 10A ให้ทำการเดินสายไฟที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเสริมเข้าไปในบอร์ดตามจุดต่างๆเพื่อให้ลายปรินท์ทนกระแสได้มากขึ้น ดังแสดงในรูปด้านล่าง ซึ่งจะช่วยป้องกันลายปรินท์ในส่วนภาคขับ Output ไม่ให้ร้อนหรือไหม้ได้ ในระดับหนึ่ง



1. เชื่อมสายไฟ ต่อจุด 1,2,3,4,5 เข้าด้วยกันซึ่งเป็นจุดเดียวกัน
2. เชื่อมสายไฟ ต่อจุด 6,7,8 เข้าด้วยกันซึ่งเป็นจุดเดียวกัน
3. เชื่อมสายไฟ ต่อจุด A ,B,C เข้าด้วยกันซึ่งเป็นจุดเดียวกัน
4. เชื่อมสายไฟ ต่อจุด D ,E,F เข้าด้วยกันซึ่งเป็นจุดเดียวกัน



รูป แสดงการเดินสายไฟเสริมเข้าไปในบอร์ดตามจุดต่างๆ



รูป วงจร ET-OPTO DC MOTOR DRIVER 6-24V/5A